




















































RISK	MOMENT	EJ UPPNÅTT RESULTAT BYGGNADSVRK	MATERIELL SKADA -EJ BYGGNADSVRK	BYGGNADS- ARBETARE	TREDJE PERSON
					
GRUND- LÄGGNING	1. BÄRIGHET MARK INTE TILLRACKLIG 2. VARIERANDE UNDERLAG (STÄMPBÄDD/BOTTENPLATTOR/BALKBRYGGA) KAN MEDFÖRA DIFFERENTIALSÄTTNINGAR.				
DYNA	1. DYNA SAKNAS ELLER ÄR UNDERMÅLIG 2. DYNA EJ ANPASSAD FÖR LUTANDE UNDERLAG				
BOTTENSKRUV	1. FEL TYP AV BOTTENSKRUV 2. FÖR HÖG UTSKRUVNING BOTTENSKRUV 3. BOTTENSKRUV EJ AVSTRÄVAD TROTS EV. KRAV				
FORMSTÄLLNING	1. UTFÖRANDE AVVIKER FRÅN FASTSTÄLLD RITNING				
ARBETSPLAN	1. UNDERMÅLIGT ARBETSPLAN 2. UNDERMÅLIGT SKYDDSRÄCKE				
TILLTRÄDESLED	1. TILLTRÄDESLED (NORMALT TRAPPA) UPPFYLLER EJ ARBETSMILJÖVERKETS KRAV				
TOPPSKRUV	1. FEL TYP AV TOPPSKRUV FÖR HÖG UTSKRUVNING TOPPENSKRUV 3. BOTTENSKRUV EJ AVSTRÄVAD TROTS EV. KRAV 4. TOPPSKRUV EJ ANPASSAD FÖR LUTANDE FORM				
PRIMÄRBALK	1. FEL TYP AV PRIMÄRBALK 2. FEL DIMENSION EL. ANTAL 3. OLÄMPLIGT PLACERING AV SKARV 4. FÖR LÅNGT UTSTICK PRIMÄRBALK 5. PRIMÄRBALK LIGGER EXCENTRISK I TOPPSKRUV.				
SEKUNDÄRBALK	1. FEL TYP ELLER DIMENSION 2. FEL C-C-AVSTÅND (PARALLELLT AVSTÅND) 3. OLÄMPLIGT PLACERING AV SKARV 4. FÖR LÅNGT UTSTICK 5. INGEN ELLER UNDERMÅLIG KOLVNING (VID HÖGRE SEKUNDÄRBALK/BROKNEKT OCH LUTNING)				
BROKNEKT	1. FELAKTIGT DIMENSIONERAD BROKNEKT 2. PLACERING AV PRIMÄRBALK ÖVERENSSTÄMMER INTE MED VAD BROKNEKTEN ÄR DIMENSIONERAD FÖR 3. KNEKT INTE MONTERAD I LOD				
FORMVIRKE	1. FELAKTIGT FORMVIRKE				
TRAFIK- AVSPÄRRNING	1. HÄNSYN INTE TAGEN TILL SÄRSKILD RISK I SAMBAND MED FORMSTÄLLNING ÖVER ELLER I ANSLUTNING TILL VÄG / JÄRNVÄG				
GJUTNING	1. AVVIKANDE FRÅN GJUTPLAN GJUTMOTTRYCK ÄR INTE BEAKTAT				
RIVNING	1. OLÄMPLIGT VAL AV METOD				

ANVÄNDS EJ



röd

